

18.10.2020

Copyright VW AG

Руководство «Инспекционный сервис и уход» Учётный № ElsaPro:

№ заказа DMS:

VIN: Модельный год: 2020

Код модели: NU744Z Описание модели: KAROQ STY TD140/2.0A7A

Обозн.двигателя: DFHA Буквенное обозначение КП: UAH

Номерной знак: Обозн.глав.передачи:

Имя пользователя: erwin Фамилия мастера-консультанта: erwin, null(null)

ЭРА-ГЛОНАСС: выполнение теста системы

ВНИМАНИЕ!

Чтобы выполнить тест системы ЭРА-ГЛОНАСС, система ЭРА-ГЛОНАСС должна быть активна → Глава „ ЭРА-ГЛОНАСС: проверка системы аварийного вызова на готовность к эксплуатации “ .

- Включить зажигание.
- Нажать кнопку тестового аварийного вызова –3– и удерживать её в течение 3 с (например, булавкой).
 - 1 - Клавиша аварийного вызова
 - 2 - Светодиод состояния
 - 3 - Клавиша тестового аварийного вызова

При нажатии клавиши –3– происходит активация голосовых подсказок для тестирования (проверка клавиши, динамика, микрофона и т. д.). Каждый шаг проверки подтверждается клавишей –1– .


- Следовать дальнейшим голосовым указаниям.

Успешно проведённая операция тестирования подтверждается голосовым указанием.

В случае неудачной операции тестирования (информация посредством голосового указания, а также мигающего светодиода состояния –2–):

ВНИМАНИЕ!

Дальнейшие работы после неудачной операции тестирования относятся к ремонтным работам.



- Опросить регистратор событий с помощью диагностического тестера –VAS– → Глава „Подключение диагностического тестера“ .

После опроса регистратора событий и возможно проведённого ремонта

→ [Коммуникации; Ремонтная группа91](#)

:

- Повторить тест путём нажатия на кнопку –3– в течение 3 с.
- Следовать дальнейшим голосовым указаниям (чтобы успешно провести тест).

Кагооqs.ru